

## 佛山岭南医院检测报告网上公示

|  |                    |         |    |
|--|--------------------|---------|----|
| 用人单位   | 佛山岭南医院             |         |    |
| 地址   | 佛山市禅城区南庄镇季华西路紫南段9号 |         |    |
| 检测类别   | 专项检测               |         |    |
| 现场调查人员   | /                  |         |    |
| 现场调查时间   | /                  | 用人单位陪同人 | /  |
| 采样、检测人员  | 郭垚、石瑞芬、梁俭仪、霍劭欣     |         |    |
| 采样、检测时间  | 2023年5月11日         | 用人单位陪同人 | 赵凯 |
| 检测内容   |                    |         |    |
| 放射诊疗设备质量控制检测，共7台；<br>工作场所放射防护检测场所，共6个。                     |                    |         |    |
| 检测/评价结论与建议   |                    |         |    |
| 本次检测的放射诊疗设备质量控制检测结果均符合标准的要求。<br>本次检测的工作场所放射防护检测结果均符合标准的要求。 |                    |         |    |